

## ABSTRAKSI

Nama : Fahmi Hamzah Zamzamil  
NPM : 22315375  
Judul : Pengamatan Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Kolam Renang  
Pada Apartement District 8, Di Senopati Jakarta Selatan  
Jumlah Halaman : xiii + 124 + Lampiran

Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat, khususnya dalam bidang konstruksi dan infrastruktur. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat munculah pemikiran – pemikiran untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dengan cara pengadaan proyek – proyek pembangunan berupa hunian dan pengadaan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kebutuhan primer mereka.

Ditengah padatnya kota Jakarta terutama daerah Jakarta Selatan, perusahaan developer Agung Sedayu Grup berupaya memecahkan solusi tersebut dengan mengadakan beberapa proyek pembangunan. Salah satu dari proyek yang dimiliki Agung Sedayu Grup yaitu Proyek Pembangunan District 8 yang berlokasi di Jl. Senopati, Jakarta Selatan. Dengan tanah seluas  $\pm 4,3$  Ha rencananya akan dibuat kawasan Super block yang terdiri dari hunian vertical yang bergabung dengan perkantoran.

Proyek District 8 terdiri dari 10 tower yang berwujud Apartement, Hotel, Residence, Perkantoran, dan Mall. Pada penyusunan laporan kerja praktek, penulis hanya memfokuskan pada *Pengamatan Pelaksanaan Pekerjaan Kolam Renang pada Apartement District 8 Senopati, Jakarta Selatan* mulai dari pekerjaan struktur hingga pekerjaan finishing.

Tujuan penulis mengambil objek pengamatan tersebut adalah untuk mengetahui alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam pekerjaan kolam renang dan metode pekerjaan yang dilakukan dalam pekerjaan struktur kolam renang hingga proses pekerjaan finishing.

Kata Kunci : *Pelaksanaan Pekerjaan, Super Block, Kolam renang, Apartement, Jakarta Selatan*